

**Declaração de Capacidade W22**  
**30/10/2022 a 25/03/2023**

Aeroporto de Campina Grande – Presidente João Suassuna – SBKG

<b>Aeroporto de Campina Grande – Presidente João Suassuna</b>
<b>Sigla ICAO:</b> SBKG
<b>Horário de funcionamento:</b> H24
<b>Responsável Técnico:</b> Luciano de Lima Rodrigues
<b>Telefone de Contato:</b> (83) 3332.9001 / (81) 98194.3699

## 1. Pista de Pouso e Decolagem

### 1.1 Capacidade de Pista

Capacidade de Pista		
Período	Hora(LT)	Capacidade (mov/hora)
30/10/2022 a 25/03/2023	00:00 - 23:59	9

Fonte: Capacidade(mov/hora) da pista informada pelo CGNA.

### 1.2 Características da Pista

Características da Pista*				
RWY	Dimensões	Tipo	RCD	Auxílios
15	1600 x 42	NPA	4C	PAPI
33		NPA	4C	-

Fonte: Carta ADC do Aeródromo.

#### Outras informações:

- SBKG também possui uma Taxiway com 76m x 23m.

### 1.3 Categoria Contraincêndio

Serviço de Salvamento e Contraincêndio
RFFS REQ-5

Fonte: Carta ADC do Aeródromo.

## 2. Terminal de Passageiros

### 2.1 Características do Terminal

Características Gerais do Terminal de Passageiro							
Área	Balcões de Check-in	Totens	Salas de Emb.	Salas de Desemb.	Portões de Emb.	Esteiras de Rest.	Vagas Estacionamento de aeronaves
2.540,28 m <sup>2</sup>	06	02	01	01	02	01	10

### 2.2 Capacidade de Processamento Terminal de Passageiros

Intervalo	Internacional		Doméstico	
	Partida	Chegada	Partida	Chegada
00:00 - 00:59	0	0	186	325
01:00 - 01:59	0	0	186	325
02:00 - 02:59	0	0	186	325
03:00 - 03:59	0	0	186	325
04:00 - 04:59	0	0	186	325
05:00 - 05:59	0	0	186	325
06:00 - 06:59	0	0	186	325
07:00 - 07:59	0	0	186	325
08:00 - 08:59	0	0	186	325
09:00 - 09:59	0	0	186	325
10:00 - 10:59	0	0	186	325
11:00 - 11:59	0	0	186	325
12:00 - 12:59	0	0	186	325
13:00 - 13:59	0	0	186	325
14:00 - 14:59	0	0	186	325
15:00 - 15:59	0	0	186	325
16:00 - 16:59	0	0	186	325
17:00 - 17:59	0	0	186	325
18:00 - 18:59	0	0	186	325
19:00 - 19:59	0	0	186	325
20:00 - 20:59	0	0	186	325
21:00 - 21:59	0	0	186	325
22:00 - 22:59	0	0	186	325
23:00 - 23:59	0	0	186	325

Obs.: Redução das capacidades de processamento em função das obras de reforma e ampliação.

Obs2: O aeroporto não opera voos internacionais.

## 2.3 Observações sobre o terminal de passageiros

### O SBKG dispõe de:

- Sistema ELO de embarque e desembarque de passageiros, sendo duas posições com *Mamuth*;
- 01 Sala de Embarque com uma esteira com 333,97 m<sup>2</sup>;
- 02 Totens de Autoatendimento (Gol);
- Capacidade para atender 900 mil passageiros/ano;
- 01 Sala de Desembarque com uma esteira de restituição de bagagens.

Observação: SBKG não opera voos internacionais.

## 3. Pátio de estacionamento de aeronaves

As posições de estacionamento de aeronaves são classificadas conforme Código Score das aeronaves:

CÓDIGO ICAO	LIMITES DE ENVERGADURA	CÓDIGO SCORE	LIMITES DE ENVERGADURA
A	Menor que 15m	A1	Menor que 10m
		A2	Maior ou igual a 10m e menor que 15m
B	Maior ou igual a 15m e menor que 24m	B1	Maior ou igual a 15m e menor que 20m
		B2	Maior ou igual a 20m e menor que 24m
C	Maior ou igual a 24m e menor que 36m	C1	Maior ou igual a 24m e menor que 31m
		C2	Maior ou igual a 31m e menor que 36m
D	Maior ou igual a 36m e menor que 52m	D1	Maior ou igual a 36m e menor que 48m
		D2	Maior ou igual a 48m e menor que 52m
E	Maior ou igual a 52m e menor que 65m	E1	Maior ou igual a 52m e menor que 61m
		E2	Maior ou igual a 61m e menor que 64m
		E3	Maior ou igual a 64m e menor que 65m
F	Maior ou igual a 65m e menor de 80m	F1	Maior ou igual a 65m e menor que 72m
		F2	Maior ou igual a 72m e menor que 80m

### 3.1 Configuração dos Pátios de Aeronaves

#### 3.1.1 Pátio 01

Pátio	Número da Posição	Área de Permanência	Aeronave crítica da posição
Pátio 1	1	Manobra	C2
Pátio 1	1-A	Manobra	B1
Pátio 1	2	Manobra	C2
Pátio 1	3	Manobra	C2
Pátio 1	4	Manobra	A2
Pátio 1	5	Manobra	A2
Pátio 1	6	Manobra	B1
Pátio 1	7	Manobra	B2
Pátio 1	8	Manobra	A2
Pátio 1	9	Manobra	A2

#### 3.1.2 Pátio 01 - Características

Posições	Características
<b>Posição 1</b>	Destinada principalmente as <b>empresas aéreas (Grupo I)</b> . O <b>Sistema Mamuth pode ser utilizado</b> para embarque e desembarque de passageiros. Para <b>saída da aeronave</b> é obrigatório o uso de equipamento que realize <b>pushback</b> .
<b>Posição 2</b>	Destinada principalmente as <b>empresas aéreas (Grupo I)</b> . O <b>Sistema Mamuth pode ser utilizado</b> para embarque e desembarque de passageiros. Para <b>saída da aeronave</b> é obrigatório o uso de equipamento que realize <b>pushback</b> .
<b>Posição 3</b>	Destinada principalmente as <b>empresas aéreas (Grupo I)</b> . <b>Aeronave fica estacionada de frente para o terminal</b> . Para <b>saída</b> é <b>obrigatório</b> o uso de <b>equipamento</b> que realize <b>pushback</b> . A utilização dessa posição <b>inutiliza as posições 4, 5, 6 e 7</b> .

<b>Posições 4, 5, e 6</b>	Destinadas a <b>aviação geral (Grupo II)</b> . A coordenação das aeronaves para utilização de uma dessas posições é feita através do <b>contato realizado pelas empresas ou pilotos</b> . Está descrito no <b>ROTAER</b> do aeródromo que a coordenação deve ser realizada com 24 horas de antecedência.
<b>Posição 7</b>	Destinadas a <b>aviação geral (Grupo II)</b> . A coordenação das aeronaves para utilização de uma dessas posições é feita através do <b>contato realizado pelas empresas ou pilotos</b> . Está descrito no <b>ROTAER</b> do aeródromo que a coordenação deve ser realizada com 24 horas de antecedência. A utilização dessa posição inutiliza as posições 4, 5 e 6. Ela pode ser usada para aeronaves com Código Score B2.
<b>Posições 8 e 9</b>	Destinadas a <b>aviação geral (Grupo II)</b> . A coordenação das aeronaves para utilização de uma dessas posições é feita através do <b>contato realizado pelas empresas ou pilotos</b> . Está descrito no <b>ROTAER</b> do aeródromo que a coordenação deve ser realizada com 24 horas de antecedência. A utilização de uma dessas posições inutiliza a posição 2.
<b>Posição 1-A</b>	Destinadas a <b>aviação geral (Grupo II)</b> , <b>principalmente as que necessitam de operações especiais</b> . A coordenação das aeronaves para utilização de uma dessas posições é feita através do <b>contato realizado pelas empresas ou pilotos</b> . Está descrito no <b>ROTAER</b> do aeródromo que a coordenação deve ser realizada com 24 horas de antecedência. A utilização de uma dessas posições inutiliza a posição 1.




Figura 1 – Posições no pátio de estacionamento

### 3.1.3 Pátio 01 – Alocações

Pátio 01	Código ICAO da Aeronave						
	A	B	C1	C2	D	E	F
Principal	2	1	0	2	-	-	-
Alternativa 1	2	2	0	1	-	-	-
Alternativa 2	4	2	0	0	-	-	-
Alternativa 3	0	0	0	3	-	-	-
Alternativa 4	4	1	0	1	-	-	-
Alternativa 5	0	1	0	2	-	-	-
Alternativa 6	2	0	0	2	-	-	-
Alternativa 7	0	1	0	2	-	-	-
Alternativa 8	0	1	0	1	-	-	-
Alternativa 9	2	1	0	1	-	-	-

### 3.2 Observações sobre Pátios de Aeronaves

- Pátios de aeronaves com 11.607,25 m<sup>2</sup>;
- Aviação regular: 02 posições com Mamuth e 01 posição para embarque/desembarque remoto;
- Aviação Geral: 07 posições;
- Todas as posições de pátio são classificadas como Área de Manobras, conforme AA nº 26/SBKG/2018 de 27/06/2018;
- É necessário coordenar previamente com o Centro de Operações Aeroportuárias (COA), através do telefone +55 83 3332.9012, ou pelo e-mail [fiscaloperacao.sbk@aenabrasil.com.br](mailto:fiscaloperacao.sbk@aenabrasil.com.br). Essa informação consta no ROTAER.

### 3.3 Restrições Operacionais de Estacionamento de Aeronaves

- As aeronaves de Aviação Regular devem permanecer em solo pelo tempo máximo necessário que permita o embarque e desembarque de passageiros em situação normal;
- As aeronaves de Aviação Regular deverão sair com auxílio de veículo *Pushback*.
- No SBKG não há disponibilidade de Gasolina de Aviação (Avgas).

## 4. Balcões de Check-in

### 4.1 Método de Alocação

Os números de balcões são disponibilizados de acordo com a necessidade das companhias aéreas, em função do nível de serviço do aeroporto, considerando, entre outros, o fator de assentos das aeronaves, o tempo médio de atendimento (fluxo de passageiros por balcão) e o tempo de utilização (horário de abertura e encerramento do check-in).

### 4.2 Abertura do Check-in

Os balcões atribuídos a cada companhia aérea devem ser abertos e tripulados com:

- Duas horas de antecedência em relação à hora esperada de partida para voos domésticos;
- Em períodos de alta temporada, pandemia ou outras situações atípicas os tempos acima podem ser dilatados de acordo com o Operador Aéreo para atendimento antecipado aos passageiros.

### 4.3 Operações do Check-in

- As empresas devem incentivar o uso do autoatendimento via totem e via internet, que não são considerados nos parâmetros de atribuições dos balcões de check-in.
  - Os balcões de check-in de uso exclusivo, são disponibilizados ao Operador Aéreo por meio de contrato comercial.
  - Caso tenha uso de balcão de check-in de uso compartilhado, poderão ocorrer desde que, o Operador Aéreo utilize o sistema operacional adotado disponível pelo Operador Aeroportuário.
  - As empresas aéreas devem possuir recursos para atendimento de passageiros utilizando o selo de controle tipo 2D (bidimensional).
  - As empresas aéreas devem respeitar o planejamento de distribuição de balcões de check-in, operando todos os balcões que lhe foram atribuídos.
- No caso de necessidade de balcões adicionais, as companhias aéreas devem solicitar autorização ao Operador Aeroportuário justificando o seu pedido.



#### 4.4 Quantidade de Balcões de Check-in

Tipo de Check-in	Quantidade
Convencional	06
Totens	02

### 5. Restituição de Bagagem

Os tempos de restituição de bagagem devem cumprir o disposto nesta Declaração de Capacidade. O descumprimento do tempo limite pode representar sanções aeroportuárias, de acordo com Regulamento do operador aeroportuário.

#### 5.1 Tempos de Restituição de Bagagem

Parâmetro	Meta	Aceitável
Doméstico	15 minutos	25 minutos
Internacional	Não Aplicável	Não Aplicável

**Observação:** SBKG não opera voos internacionais.

#### 5.2 Quantidade de Esteiras de Restituição

Período	Internacional	Doméstico
30/10/2022 a 25/03/2023	Não aplicável	01

**Observação:** SBKG não opera voos internacionais.

### 6. Tempos de solo

#### 6.1 Longa Permanência

Deverá haver coordenação antecipada com a Administração Aeroportuária para situações de longa permanência de aeronaves (tempo de solo superior a 03 três horas). A orientação é válida para operações de novos voos regulares e não regulares de passageiros (fretamento, charter, táxi aéreo, extras e traslados) e para voos cargueiros regulares e não regulares. A aprovação de operações de longa permanência está condicionada a disponibilidade de posições de estacionamento e compatibilidade entre aeronave e posição.

#### 6.2 Tempos mínimos de Solo por Código de Aeronave

Tipo de Voo	Código ICAO da Aeronave	
	Código A/B	Código C
Trânsito	Até 30 min	Entre 40 e 60 min
Chegada	Até 30 min	Até 40 min
Partida	Até 30 min	Até 40 min

### 6.3 Tempos mínimos de Solo por Equipamento

Modelo/Equipamento	Tempo mínimo de Solo
AT72	30 minutos
AT76	30 minutos
E190/95	30 minutos
B737	30 minutos
B738	30 minutos
A320	30 minutos

### 6.4 Orientações gerais para longas estadias.

- Os tempos de solo para cada categoria de aeronave foram calculados levando em conta a operação de *handling* de acordo com o contrato de serviço (SLA);
- Todas as posições de pátio de SBKG fazem parte da área de manobras, mas para as posições 01 e 02 há operações dos Mamuths, e os limites máximos de tempo de solo previstos deverão ser observados;
- Não será permitido exceder os tempos de solo estabelecidos pelo Operador Aéreo;
- Tempo de solo para aeronaves da Aviação Geral deve ser somente o necessário para realização de embarque e desembarque. Caso necessário exceder esse limite, deverá ser coordenado previamente com o Centro de Operações Aeroportuárias (COA), através do telefone +55 83 3332.9012, ou pelo e-mail [fiscaloperacao.sbkg@enabrazil.com.br](mailto:fiscaloperacao.sbkg@enabrazil.com.br). Essa informação consta no ROTAER;
- Tempos máximos de solo para aeronaves da Aviação Geral: não será estabelecido tempo máximo de solo para aeronaves da Aviação Geral alocadas em hangares. Fora dos hangares, a permanência de aeronaves deverá ser autorizada e coordenada previamente através do telefone +55 83 3332.9012, ou pelo e-mail [fiscaloperacao.sbkg@enabrazil.com.br](mailto:fiscaloperacao.sbkg@enabrazil.com.br).

## 7. Procedimentos Operacionais

- Todas as empresas e operações de voos e aeronaves no aeroporto devem cumprir rigorosamente as normas e instruções aeroportuárias.
- Todas as empresas com operação ou que desejam operar no aeroporto devem concordar com este Acordo de Nível de Serviço (SNA).
- As solicitações para locação de aeronaves no pátio da aviação geral deverão ser coordenadas com o Centro de Operações Aeroportuárias (COA), através do telefone +55 83 3332.9012, ou pelo e-mail [fiscaloperacao.sbkg@enabrazil.com.br](mailto:fiscaloperacao.sbkg@enabrazil.com.br).

### 7.1 Pedido de Instalação de novas empresas

O pedido de instalação de nova empresa no aeroporto deverá ser submetido à Administração do Aeroporto paralelamente à solicitação dos voos junto à ANAC.

### 7.2 Operações não autorizadas

Operações de voo e/ou aeronaves não autorizadas, bem como a permanência da aeronave sem a devida anuência da administração aeroportuária serão consideradas como “à revalia” do aeroporto, e assim estarão sujeitas às sanções pertinentes.

É proibido utilizar o aeroporto para realização de manutenção preventiva de aeronaves;

É proibido utilizar o aeroporto para manutenção de equipamentos e veículos no Lado Ar.

Notas importantes:

- a) Voos com adiantamentos ou atrasos superiores a 15 (quinze) minutos do horário alocado devem ser coordenados com o Centro de Operações Aeroportuárias (COA), através do telefone +55 83 3332.9012, ou pelo e-mail [fiscaloperacao.sbkg@aenabrasil.com.br](mailto:fiscaloperacao.sbkg@aenabrasil.com.br), pois assim será definido um novo horário de operação e/ou reposicionamento de aeronaves;
- b) Para os casos de contingências operacionais, deverá ser consultado previamente o Centro de Operações Aeroportuárias (COA), através do telefone +55 83 3332.9012, ou pelo e-mail [fiscaloperacao.sbkg@aenabrasil.com.br](mailto:fiscaloperacao.sbkg@aenabrasil.com.br). Em conjunto com as demais áreas do aeroporto, o COA efetuará a avaliação dos impactos nos fluxos de passageiros, aeronaves, bagagens e cargas.
- c) A execução das operações conforme o planejamento é uma premissa importante na determinação da capacidade do aeroporto e na consequente alocação de infraestrutura. A não coordenação, em caso de antecipações ou atrasos, poderá incorrer em degradação do nível de serviço para o voo específico, como por exemplo uma operação em posição remota e a espera de liberação de posição de estacionamento. O planejamento é fundamental para a manutenção do nível de serviço do aeroporto com qualidade.

### 7.3 Procedimento de testes de motores

Devido a inexistência de área específica para teste de motores, será utilizado, em casos excepcionais, a posição alternativa no alinhamento da posição 01, paralelo a PPD, com o a saída do *Jet Blast* dos motores direcionados no sentido da cabeceira 33. É compulsório repassar a informação de teste de motores ao Centro de Operações Aeroportuárias (COA), através do telefone +55 83 3332.9012, ou pelo e-mail [fiscaloperacao.sbkg@aenabrasil.com.br](mailto:fiscaloperacao.sbkg@aenabrasil.com.br), pois coordenação prévia deve ser feita.




#### 7.4 Tempos Mínimos de Conexão

Tipo de Operação	Tipo de Operação	MCT
Voo Internacional	Voo Internacional	Não aplicável
Voo Internacional	Voo Doméstico	Não aplicável
Voo Doméstico	Voo Internacional	Não aplicável
Voo Doméstico	Voo Doméstico	30 minutos

**Observação:** SBKG não opera voos internacionais.

## Anexo A – Cronograma de Obras e Serviços

Local/Descrição	Período (previsão)
Reforma e ampliação do terminal de passageiros, incluindo saguão, sala de desembarque, sala de embarque, área de check-in e estacionamento	Abril/2022 a maio/2023
Reforma e adequações na pista de pouso e decolagem, faixa preparada e RESA's da pista 15/33	Mai/2022 a janeiro/2023
Construção do pátio 02 e da nova taxiway B para fazer a ligação do pátio 02 com a RWY 15/33	Junho/2022 a janeiro/2023



### Observações sobre o período das obras:

- Será respeitado um faseamento das obras que serão realizadas no terminal de passageiros, e os cessionários serão avisados antecipadamente sobre qualquer informação ou alteração no cronograma.
- **Sala de desembarque provisória:** a previsão é que no início de junho de 2022 até fevereiro de 2023 o desembarque será em um local provisório até a entrega das adequações da sala de embarque e sala de desembarque definitivas. Este local provisório contará com a mesma estrutura da sala de desembarque atual, incluindo climatização, esteira de carrossel de bagagens e sanitários.
- **Sala de embarque provisória:** a previsão é que no início de setembro de 2022 até fevereiro de 2023, a sala de embarque será remanejada para o local da nova sala de desembarque, pois o local passará por melhorias. Neste caso, a sala de desembarque provisória continuará funcionando até ser concluída a adequação da nova sala de embarque.
- **Obras na área de Check-in e back-office:** a previsão é que entre janeiro e maio de 2023 a área de check-in no saguão do terminal e back-office das empresas aéreas passarão por reformas estruturais de melhoria. Previamente será verificado os locais que as empresas ficarão, com o objetivo de não ter impactos nas operações regulares do aeroporto.
- **Estacionamento de veículos (área pública):** a previsão é que as obras do novo estacionamento de veículos da área pública deverão ocorrer entre maio e setembro de 2022.

Porém, mesmo com as obras, haverá espaço adequado para clientes e funcionários do aeroporto estacionarem seus veículos de maneira adequada no local.

- **Reforma e adequações na pista de pouso e decolagem, faixa preparada e RESA's:** a previsão é que entre maio de 2022 e janeiro de 2023 sejam executados os serviços nos locais. A partir de 17 de maio de 2022 passará a vigorar o NOTAM N0046 no SBKG, e assim a pista ficará fechada devido às obras entre 03:30h e 09:45h e 18:15h e 23:45h (horário local).
- **Construção da nova taxiway e do novo pátio para a aviação regular:** a previsão é que entre junho de 2022 e janeiro de 2023 serão realizadas ambas as construções. Um NOTAM será publicado com as informações necessárias.
- **Reforma e recuperação do pátio existente:** a sinalização horizontal do pátio atual do SBKG será readequada para uso exclusivo da aviação geral. A previsão é que entre janeiro e abril de 2023 sejam realizadas essas adequações. Importante destacar que as intervenções no pátio existente só serão iniciadas após a liberação do pátio novo para a aviação regular.